

EDICT OF GOVERNMENT

In order to promote public education and public safety, equal justice for all, a better informed citizenry, the rule of law, world trade and world peace, this legal document is hereby made available on a noncommercial basis, as it is the right of all humans to know and speak the laws that govern them.

JIS B 6508-1 (1999) (Japanese): Woodworking machines -- Circular sawing machines -- Part 1: Circular sawing machines -- Test methods for performance and accuracy



The citizens of a nation must honor the laws of the land.

Fukuzawa Yukichi



BLANK PAGE



B 6508-1: 1999

まえがき

この規格は、工業標準化法に基づき日本工業標準調査会の審議を経て、通商産業大臣が制定した日本工業規格である。これによって、**JIS B 6508**: 1990 は廃止され、**JIS B 6508-1~JIS B 6508-5** に置き換えられる。

今回は国際規格との整合化に重点を置き、丸のこ盤について対応国際規格のあるものについては、第2部~第5部として、技術的内容を変更することなく採用するとともに、第2部及び第4部については、工作精度検査の規定項目を追加した。また、対応国際規格のないものについては、第1部としてJISB6508:1990を基に、最近の国内外の実態を踏まえつつ規定した。

丸のこ盤に関する規格は、次の5部によって構成される。

JIS B 6508-1 丸のこ盤-第1部:丸のこ盤の試験及び検査方法

JIS B 6508-2 丸のこ盤-第2部:ラジアル丸のこ盤の名称及び検査方法

JIS B 6508-3 丸のこ盤-第3部:走行丸のこ盤の名称及び検査方法

JIS B 6508-4 丸のこ盤-第4部:テーブル移動丸のこ盤の名称及び検査方法

JIS B 6508-5 丸のこ盤-第5部:ギャングリッパの名称及び検査方法

この規格の一部が、技術的性質をもつ特許権、出願公開後の特許出願、実用新案権、又は出願公開後の 実用新案登録出願に抵触する可能性があることに注意を喚起する。通商産業大臣及び日本工業標準調査会 は、このような技術的性質をもつ特許権、出願公開後の特許出願、実用新案権、又は出願公開後の実用新 案登録出願にかかわる確認について、責任をもたない。

JIS B 6508-1:1999

木材加工機械-丸のこ盤-第1部:丸のこ盤の試験及び検査方法

Woodworking machines — Circular sawing machines — Part 1 : Circular sawing machines

Test methods for performance and accuracy

1. **適用範囲** この規格は、丸のこの直径が 150mm 以上 1 200mm 以下の規定する丸のこ盤のうち、**表 1** に示す丸のこ盤(以下、丸のこ盤という。)の機能、運転性能及び剛性に関する試験方法並びに静的精度及び工作精度の検査方法について規定する。

表1 丸のこ盤

機械名
テーブル丸のこ盤
昇降丸のこ盤
テーブル傾斜丸のこ盤
軸傾斜丸のこ盤
のこ軸移動横切丸のこ盤

備考 この規格の中で { } を付けて示してある単位及び数値は、従来単位によるものであって、参考として併記したものである。

2. 引用規格 次に掲げる規格は、この規格に引用されることによって、この規格の規定の一部を構成する。これらの引用規格は、その最新版(追補を含む。)を適用する。

JIS B 6507 木材加工機械の安全通則

JIS B 6521 木材加工機械の騒音測定方法

3. 機能試験 丸のこ盤の機能試験は,表2による。

表 2 機能試験

番号	試験項目	試験方法
1	電気装置	運転試験の前及び後に、それぞれ1回絶縁状態を試験する。
2	主軸の始動,停止及び運転	適当な一つの主軸回転速度で、始動及び停止を繰返し10回行い、作動の円滑
	操作	さ及び確実さを試験する。
3	主軸回転速度の変換操作	表示のすべての速度について主軸回転速度を変換し、操作装置の作動の円滑
		さ及び指示の確実さを試験する。
4	送材装置の始動,停止及び	適当な一つの送り速度で、始動及び停止を繰返し10回行い、作動の円滑さ及
	運転操作	び確実さを試験する。
5	送り速度の変換操作	表示のすべての送り速度、無段変速式のものは最低、中間及び最高の三つの
		送り速度について速度を変換し、操作装置の作動の円滑さ及び指示の確実さ
		を試験する。
6	手送りの操作	手送りハンドルによって、動きの全長にわたって作動の円滑さ及び均一さを
		試験し、また微動手送りハンドルを数回回転し、円滑さ及び均一さを試験す
	A del control to an article and	3.
7	主軸の移動及び傾斜並びに	主軸を移動又は傾斜させ、動きの全長にわたって作動の円滑さ及び均一さを
	締付けの操作及び自動停止	試験し、動きの中央及び両端において締付けの確実さ及び締付装置の作動の
	の操作	円滑さを試験する。また、動きの両端において、自動停止装置の作動の円滑
<u> </u>	~	さ及び確実さを試験する。
8	テーブルの昇降及び傾斜並	テーブルを昇降又は傾斜させ、動きの全長にわたって作動の円滑さ及び均一
	びに締付けの操作	さを試験する。また、動きの中央及び両端において、締付けの確実さ及び締
	丸のこの走行及び連動操作	付装置の作動の円滑さを試験する。
9	丸のこの定行及の連動操作	始動スイッチによって, サイクル運転について作動の確実さ及び正確さを試
10	丸のこ走行速度の変換操作	験する。 変換操作を行い、操作装置の作動の円滑さ及び確実さを試験する。
10	可動部分の作動操作	変換操作を行び、操作表直の行動の自信さ及び確実さを試験する。 動きの全長に対して、作動の円滑さ及び確実さを試験する。
12	丸のこの取付け及び取外し	取るの主義に対して、『F動の日宿さ及の惟美さを試験する。 丸のこの取付け及び取外し並びに締付けねじの円滑さ及び確実さを試験す
12		る。
13	 工作物の取付け及び取外し	□ ○ ○ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
13	工厂的少块门门及口坝厂	上下がの取りが及び取りで配りで加りがなどの目前で及び確果でもNo.
14	安全装置	□○○ 作業者に対する安全機能及び機械防護機能の確実さを試験する(JIS B 6507
**	シーがE	参照)。
15	潤滑装置	油密性,油量の適正な配分など,機能の確実さを試験する。
16	油圧装置	油密性、圧力調整など、機能の確実さを試験する。
17	空気圧装置	気密性,圧力調整など,機能の確実さを試験する。
18	附属装置	機能の確実さを試験する。
	114.00 4564 (2004	100 - 100 -

備考 試験項目に対応する機能をもたない丸のこ盤においては、その試験項目を省略する。

4. 運転試験

4.1 無負荷運転試験 主軸を回転させ、30~60 分間運転を継続して軸受温度が安定した後、所要電力及 び騒音を測定し、表 3 の**記録様式 1** に規定する各項について記録するとともに、異常振動がないことを感 触によって観察する。

なお,騒音の測定は,JIS B 6521 による。

表 3 記録様式 1

番号	測定	主軸回転速度			温度	ፒ		所要電力		騒音	記事
	時間	min ⁻¹ rpm		主軸	軸受	室温	電圧	電流	入力	dB	
	時分	表示	実測	左	右		V	A	k W	(A)	

- **備考1.** 主軸回転速度の変換装置があるものは、最大回転速度を含む少なくとも2水準の回転速度について記録する。
 - 2. 騒音測定条件については、記事欄に記録する。
- **4.2 負荷運転試験** 試験材の切削を行い,所要電力及び騒音を測定し,**表 4** の**記録様式 2** に規定する各項について記録するとともに,異常振動がないこと及び切削面の状態を感触によって観察する。

所要電力の測定は、試験材又は主軸の送り速度を一定とし、試験材の厚さを変えるか、又は試験材の厚さを一定とし、試験材又は軸の送り速度を変えて試験を行う。

なお, 騒音の測定は, JIS B 6521 による。

表 4 記録様式 2

*	2300				IN.				切样体件		将整弧力			W A	82						
0		411		88)	ð	M.	**	為	*	*	W	3294	Will	35 h	₩.	**	λ	ð)	WAI		#
	践	***	Ŋ	稚	*	継	*	5	数	*	#1.	liski.	æŒ	iā PĒ	Æ	æ	*0	Q4	® t/ti		
	*		*	X	*			4			N	海 夜					W				
				IX.				₩			Ø										
				枋							₩	, ~ 8					105.	ws	Wa 202	5040	
				#							*	min *					P_0	p_{i}	$P_1 P_0$	яВ	
	1888	8000			: :	331311	78888	330531				qxul	181 (8918)	(8) (8)(6)	¥		kW.	7.86	¥W	(A)	
										W											
Jan. 194				075 40					1												ĺ., .

- 備考1. 試験材の切削方向、ひき道幅及び騒音測定条件については、記事欄に記録する。
 - 2. 歯形は、図示して主要寸法を記入する。
- 5. 剛性試験 丸のこ盤の剛性試験は,表5による。

表 5 剛性試験

番号 試験項目 測定方法 測定方法図 1 主軸系の 定置したテストインジケータ 曲げ剛性 を主軸の先端部 (側面) に当てて,主軸に直角方向の荷重 (P) を加え(1),主軸のたわみを測定する。 この測定は互いに 90°をなす 2 方向について荷重を加え					
曲げ剛性 を主軸の先端部 (側面) に当てて、主軸に直角方向の荷重 (P) を加え(1)、主軸のたわみを測定する。この測定は互いに 90°をな		番号	試験項目	測定方法	測定方法図
て行う。	٠	1	主軸系の	定置したテストインジケータを主軸の先端部(側面)に当てて、主軸に直角方向の荷重(P)を加え(1)、主軸のたわみを測定する。この測定は互いに90°をなす2方向について荷重を加え	

- **注(')** 荷重を加える位置は、できるだけ主軸端に近い位置とし、主軸端からの距離を記録する。
- **備考1.** 同一設計の機械の剛性試験は、代表的な1台について行った試験結果で代表させ、他のものについては省略してもよい。
 - 2. 荷重 (P) は、製造業者の推奨する大きさとし、その値を記録する。
 - 3. 測定は、主軸を回転させ、軸受温度が安定した後に行う。

6. **静的精度検査方法** 丸のこ盤の静的精度検査は,表6による。

表 6 静的精度検査

					甲位 mm
番号	検査項目	測定方法	測定方法図	許和	卒値
				使用できる	丸のこの最
				大直径	
				500以下	500を超
					えるもの
1	主軸の振	丸のこ取付部の外周面に	□ □	0.02	0.03
	n	テストインジケータを当	$=Q \setminus A$		
		てて、主軸を手動で回転			
		し、回転中におけるテスト			
		インジケータの読みの最			
		大差を測定値とする。	ك		
2	主軸の軸	主軸の先端にテストイン	↔ \[\]	0.03	0.04
	方向の動	ジケータを当てて, 主軸を			
	き	軸方向に揺すり(²), テスト			
		インジケータの読みの最			
		大差を測定値とする。			
3	フランジ	フランジ面にテストイン		直径 100	直径 150
	面の振れ	ジケータを当てて, 主軸を		について	について
		手動で回転し、回転中にお		0.02	0.04
		けるテストインジケータ			
		の読みの最大差を測定値			
		とする。			
4	テーブル	テーブル上面に 1 000mm		1 000 に	1 000 に
	上面の真	の直定規を対角線上, 横方		ついて	ついて
	直度(³)	向及び縦方向に置き, すき		0.10	0.20
		まをすきまゲージで測定			
		し, その最大値を測定値と			
		する。			
		この測定は、移動テーブル			
		についても行う (*) 。			

					単位 mm
番号	検査項目	測定方法	測定方法図	許和	
1				使用できる	丸のこの最
1				大直径	
1				500以下	500を超
					えるもの
5	のこ身面	主軸にテストプレート(*)	<u>****すきま</u>	100 につ	150 につ
1	とテーブ	を取り付け, 直角定規をテ	d _n	いて 0.04	いて 0.08
1	ル上面と	ーブル面に立て, テストプ			
1	の直角度	レート面に当てて, すきま	│		
1	(³)	をすきまゲージで測定し、			
1		その最大値を測定値とす	* The state of the		
1		る(*) 。	<u> </u>		
1			Ŋ		
1			Π		
1			<i>\\</i>		
1			dh_		
1			4		
1			1 Ar		
1			N		
1					
			333		
6	定規面の	定規面上に直定規を対角		500 につ	500 につ
"	真直度(*)	線上に置き, すきまをすき		て 0.06	いて 0.10
	天田汉()	まゲージで測定し、その最		0.00	V C 0.10
		大値を測定値とする。			
7	のこ身面	主軸に固定したテストイ		振回し半	_
	に対する	ンジケータを定規面に当		径 200 に	
	縦びき定	て、これを左右にそれぞれ		ついて	
	規面の平	約30°振り回し,前後にお	<u>a′</u> a □	0.03	
	行度(³)	けるテストインジケータ			
	(*)	の読みの a, b とする。次に	30		
		定規を 100mm 移動して,	30 200		
		そのまま固定した後, 同様			
		の測定を行い, その読みを	b b		
		a', b'とし, (a-b) 及び (a'	100		
		-b) の絶対値のどちらか			
		大きいほうを測定値とす			
		る(*)。			
8	定規の左	番号 7 の測定における (a		振回し半	_
	右移動の	-b) と (a'-b') との代数		径 200 に	
	平行度	差の絶対値を測定値とす		ついて	
	(3)(7)	る。		0.03	

番号	検査項目	測定方法	測定方法図	許名	中心 IIIII
街方	恢 旦 4月	例足刀伝	側足力伝図	使用できる	
				大直径	70-7 (2-7)
				500以下	500 を超
					えるもの
9	定規面と	直角定規をテーブル上面	<u>すきま</u>	50 につい	150 につ
	テーブル	に立て, 定規面に当てて,	dh	て 0.03	いて 0.08
	上面との	すきまをすきまゲージで			
	直角度	測定し、その最大値を測定			
	(*)(*)	値とする。	. 6		
			Л		
			ال		
			すきま		
10	のこ身面	横びき定規にテストイン	——————————————————————————————————————	300 につ	_
	に対する	ジケータを固定し, 主軸に		いて 0.06	
	横びき定	取り付けたテストプレー			
	規しゅう	ト(*)に当てて, テーブル溝			
	動面の平	に沿って横びき定規をし			
	行度(³)	ゅう動させ, テストインジ	i i		
		ケータの読みの最大差を			
	0 = b.T	測定値とする(*)。		200)= -11	
11	のこ身面 とテーブ	移動テーブル上に固定し たテストインジケータを		300 につい て 0.04	_
	ル前後運	たノストインシケークを 主軸に取り付けたテスト		C 0.04	
	動との平	プレートでに当てて、移動		送材方向に	
	分(2) 行度	テーブルを移動させてテ		対して先細	
	11,2	ストインジケータの読み	1 42	りであって	
		の最大差を測定値とする		はならな	
		() ₀	U	<i>۷</i> ۱°	
12	主テーブ	移動テーブル上の直定規		500 につ	_
	ルと移動	をテーブルの移動方向と		いて 0.05	
	テーブル	平行に置き、主テーブルの			
	上面との	送材方向の一端にテスト			
	送材方向 平行度	インジケータを置き、さらに他端に移動させ、それぞ			
	千1]及	れの位置でのテストイン			
		ジケータの読みの最大差			
		を測定値とする。			
10	10番.二	<u> </u>	<u> </u>	500) T =	
13	移動テー ブル前後	主テーブル上に直定規を移動テーブルの移動方向		500 につ いて 0.05	_
	ノル則俊 運動と主	移動デーノルの移動方向 と平行に置き, 移動テーブ	X I II	V C 0.05	
	運動と主 テーブル	ルに固定されたテストイ			
	上面との	ンジケータを直定規に当			
	工品との	てて、移動テーブルを移動			
		させてテストインジケー	1 44		
		タの読みの最大差を測定			
		値とする。	U		

			#1					
番号	検査項目	測定方法	測定方法図		ダ値			
1				使用できる	丸のこの最			
				大直径				
1				500以下	500 を超			
					えるもの			
14	主軸の傾	主軸を約45°傾斜させ,テ		200 につ	_			
1	斜運動と	ストインジケータをテー		いて 0.03				
1	テーブル	ブル上に固定し、主軸に取	, 41					
1	の前後運	り付けたテストプレート						
1	動との直 角度	(*) に当ててテーブルを移 動させ, テストインジケー						
1	円段	切らせ、ケストインシグー タの読みの最大差を測定						
1		グの読みの取入左を例だ 値とする (*) 。	//~					
15	主軸又は	主軸にテストプレート(*)	તા	200 につ	_			
	テーブル	を取り付け、これを平行に		いて 0.03				
	の傾斜運	直定規をテーブル上に固						
	動と送り	定し, 主軸又はテーブルを	│					
	方向との	約45°傾斜させ,テーブル						
	直角度	上に置いたテストインジ	**					
1		ケータをテストプレート	/// // // // // // // // // // // // //					
1		に当てて,直定規に沿って 移動し,テストインジケー						
1		タの読みの最大差を測定						
		が記めの取べ左を例と 値とする (*) 。						
1								
1								
1								
			~n//					
			(<i>Y</i> /dk					
			1 1					

_					単位 mm
番号	検査項目	測定方法	測定方法図	許須	ダ値 アイファイン アイファイン アイファイン アイファイン アイファイン アイファイン アイファイン アイフィー・アイ アイファイン アイロ アイファイン アイフィア アイファイン アイフィー アイフィアン アイフィー アイフィー アイフィン アイフィー アイフィン アイフィー アイフィン アイフィン アイン アイフィン アイフィン アイン アイフィン アイフィン アイフィン アイフィン アイフィン アイフィン アイン アイフィン アイン アイフィン アイフィン アイフィン アイフィン アイン アイフィン アイン アイン アイフィン アイフィン アイフィン アイン アイン アイン アイフィン アイン アイン アイン アイフィン アイン アイン アイン アイン アイン アイン アイン アイン アイン アイ
				使用できる	丸のこの最
				大直径	
				500以下	500を超
					えるもの
16	主軸中心	横びき定規面に直角定規		振回し半	_
	線と横び	を置き、主軸に固定したテ	30	径 200 に	
	き定規面	ストインジケータを直角	30	ついて	
	との平行	定規に当てて、これを左右		0.03	
	度(10)	にそれぞれ 30°振り回し,			
		テストインジケータの読			
		みの最大差を測定値とす			
		る。			
			301		
			30		
			200		
17	テーブル	テーブル上面に精密水準		平行方向	-
	の上下運	器を主軸と平行及び直角	A	0.10/m	
	動の平行	に置き、下降位置から約		直角方向	
	度	100mm 上昇させ, その間に		0.20/m	
		おけるそれぞれの精密水	上100		
		準器の読みの最大差を測			
		定値とする(¹¹)。	<u>_</u>		
18	主軸又は	テーブル上面に直角定規	Γ <⊃₁	100 につ	100 につ
	テーブル	を立て,主軸に固定したテ		いて 0.04	いて 0.06
	の上下運	ストインジケータをこれ			
	動とテー	に当てて, 主軸又はテーブ			
	ブル上面	ルをその位置から上昇さ			
	との直角	せ, テストインジケータの	<u> </u>		
	度	読みの最大差を測定値と	<u>_</u>		
1		する(¹¹)。			
1			<u>_</u>		
			E		
1					
ь				L	

					4-12-111111
番号	検査項目	測定方法	測定方法図	許和	宰値
				使用できる	丸のこの最
				大直径	
				500以下	500 を超
					えるもの
19	丸のこ走 行と横定 規の直角 度	横定規面に直角定規を置き、主軸に固定したテストインジケータを直角定規に当てて、主軸を移動させ、テストインジケータの読みの最大差を測定値とする。		500 につ いて 0.05	500 につ いて 0.05

- 注(²) 軸方向に揺する力は、約150N とする。
 - (3) テーブルが木製のものには適用しない。
 - (*) 測定距離が基準より小さい場合には、測定の許容値の数値を距離に比例させて換算する。この場合、特に指定がない限り、換算した許容値の数値が 0.005mm 未満の場合には、0.005mm とする。
 - (*) テストプレートの大きさについては、検査に支障がない大きさとし、その真直度の許容値については、 (0.007 $+\frac{L}{100\,000}$) mm とする。ただし、L はテストプレートの直径 (mm) を表す。
 - (*) フランジ面に取り付けたテストプレートの振れの中心を基準として測定する。
 - () 定規が木製のものには適用しない。
 - (*) 定規が短い場合は、直定規を定規面に当てて測定する。
 - (*) この測定は、定規のしゅう動方向において、フランジ面の振れの影響を最小にする方法で行う。
 - (10) 横びき角度調整定規のあるものには適用しない。
 - (11) 読みを取るときは、しゅう動部を固く締める。
- **備考** 検査項目に対応する機能をもたない丸のこ盤においては、その検査項目を省略する。

B 6508-1: 1999

7. **工作精度検査方法** 丸のこ盤の工作精度検査は,**表**7による。

表 7 工作精度検査

単位 mm

		_			一 	
番号	検査項	目	測定方法	測定方法図	許須	字値
					使用できる	丸のこの最
					大直径	
					500以下	500を超
						えるもの
1	切削	縦	試験材のこば面(12)を切削	サルすきま	500 につ	500 につ
	面の	Ü	した後, 切削面に直定規を		いて 0.05	いて 0.05
	真直	き	当てて、その全長にわた			
	度		り,すきまをすきまゲージ			
			で測定し、その最大値を測			
			定値とする。			
				#3200 A		
		横	試験材の木口面を切削し	<u>→</u> / すきま	200 につ	_
		Ü	た後,切削面に直定規を当	m/	いて 0.02	
		き	てて、その全長にわたり、			
			すきまをすきまゲージで			
			測定し, その最大値を測定			
			値とする。	₩5200 \		
2	切削面	の	試験材の一面を切削して		50 につい	150 につ
	直角	度	基準面とし、その面をテー	<i>₩</i> 5 <i>50</i>	て 0.05	いて 0.20
	(¹³)		ブル上に置き, 隣接する他			
			の一面を切削して、その切	250		
			削面に直角定規を当てて,			
			すきまをすきまゲージで			
			測定する。			
			この測定は, 中央及び両端			
			の3か所で行い、その最大			
			値を測定値とする。			

注(12) 幅が狭い材面。

(13) 主軸及びテーブルの角度調整機能をもつ丸のこ盤には適用しない。

備考1、試験材は、あらかじめ必要な前加工をする。

2. 注(3), (7)又は表6の備考の適用を受ける丸のこ盤においては、それらに対応する検査項目を省略する。

関連規格 JIS B 0114 木材加工機械-用語

JIS B 6501 木材加工機械の試験方法通則

JIS Z 8203 国際単位系 (SI) 及びその使い方

B 6508-1: 1999

木工機械関係 JIS 原案作成委員会 構成表 (敬称略)

		氏名		所属
(委員長)	喜多山		繁	東京農工大学農学部
	中嶋		誠	通商産業省機械情報産業局
	本 間		清	通商産業省工業技術院標準部
	橋 本	繁	晴	財団法人日本規格協会技術部
	青 木	恒	太郎	株式会社コスガ
	森		章	社団法人全国家具工業連合会
	尾崎	亮	_	有限会社オザキ建装
	青 島	清	_	青島建具工業株式会社
	桑原	幸	夫	株式会社桑原製作所
	川島	正	行	株式会社平安コーポレーション
	大 杉	朝	保	庄田鉄工株式会社
	村 上		勝	社団法人全国木工機械工業会
(事務局)	佐久間	章	雄	社団法人全国木工機械工業会